

PINTURA EPÓXICA AUTONIVELANTE 100% SÓLIDOS

Aplicar con:



Tiempo Abierto



15 - 20 MIN

Secado al Tacto

4 A 6 HRS

Curado Final

24 HRS

FORMA DE APLICACIÓN

PASO 1 - PREPARACIÓN

La superficie debe estar limpia y seca, libre de aceites, grasa, polvo o cualquier otro contaminante que inhiba su adherencia. Antes de aplicar, es necesario reparar cualquier daño estructural de la superficie.

PASO 2 - MEZCLA ***

Mezcle la Parte A (Pintura) y la Parte B (Catalizador), mezclar hasta obtener una mezcla homogénea, con medios mecánicos y baja velocidad para evitar introducir burbujas.

Relación Mezcla: 4 partes de pintura (parte A) y 1 parte de catalizador (parte B)

Si se modifica esta proporción puede variar el tiempo de secado o la calidad del acabado.

PASO 3 - APLICACIÓN

Aplicar dejando una capa uniforme.

La aplicación, secado y curado requiere una buena ventilación del área.

Aplicar con Jalador de Hule, Brocha o Rodillo para epóxico.

Si es necesario, pasar rodillo de picos para eliminar aire o huecos.

*** Sólo mezcle lo necesario para el área que va a cubrir, aplicar durante el tiempo abierto del material

RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS

- No se recomienda diluir con solventes, el producto mezclado se encuentra listo para aplicar.
- Si se desea diluir para bajar la viscosidad de aplicación, se recomienda el uso de diluyente reactivo en un máximo del 10%.
- No diluir con solventes orgánicos como Thinner estandar, americano, Xileno o cualquier otro.
- No prepare o mezcle más producto del que pueda aplicar dentro del tiempo abierto.

Para mayor información consulta con tu asesor técnico

